

In den folgenden Dateien bitte Korrekturen vornehmen:

Datei	Korrektur
Examen 2 Tiefbau Seite 1-6.pdf	Unter Teil A: Bauplanung, Aufgabenteil d) muss die Station 0+108,25 in 0+108,05 geändert werden. Unter Teil A: Bauplanung, Aufgabenteil f) fehlt der Satz: Die Querneigung in den Radian beträgt $q = 5 \%$.